

# 衛生対策

## 塗床

耐熱性・耐久性のある水系  
ポリウレタン剤での施工


耐久性には下地処理が肝心！  
しっかりと下地処理を施した  
上で施工します！施工時にも臭  
気を発生しないので安心。



## ステンレス床・壁・天井

防水性・耐摩耗性・耐久  
性抜群！

清掃が容易なので、雑菌・カ  
ビの発生を防ぎます！ウイル  
スの抑制にも効果的！



## ステンレス排水溝

周囲の床材の剥離が起こ  
りにくい構造※のドイツ製  
の排水溝

最大耐荷重12.5トンで、フォー  
クリフト通過も安心。

※板厚2mm、補強材、フチの角パ  
イプ



## ステンレス<sup>ビット</sup>集水樹

周囲の床材の剥離が起こ  
りにくい構造※のドイツ  
製の集水樹

埋設配管からのニオイや虫の侵  
入を防ぐ水封トラップ。ヨコ排  
水に対応するものもあります。


※※板厚2mm、補強材、フチ厚み  
8mm～



見過ごしがちですが、床や排水溝には「衛生上の課題」が、いくつも潜んでいます。

裏面をチェック！

このような状況はありませんか？



**塗床のフレやハガレが頻発していませんか？**


残渣詰まりが起こり、ニオイや細菌の発生・増殖の可能性があります。

**水たまりはありませんか？**

水はねによる“汚染”の可能性があります。

**水封トラップはありますか？**

水封トラップがないと、排水のニオイや虫侵入・増殖の可能性があります。



**グレーチング周りにフレやハガレはありませんか？**

残渣詰まりが起こり、ニオイの発生、細菌の発生・増殖の可能性があります。

**塗料のハガレやひび割れはありませんか？**

排水溝内に残渣が残り、腐敗またニオイや細菌の発生・増殖の可能性があります。

**落ちにくい汚れでお困りではありませんか？**

様々な菌の温床になりかねません。



是非 アプコスにご相談ください。

最適なソリューションの提案から施工までご担当させていただきます。



株式会社 アプコス TEL 042-426-8400 MAIL [info@apcos.co.jp](mailto:info@apcos.co.jp)

〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘4-6-2 ル・ヴィザージュ401 URL <https://www.apcos.co.jp>

